

OPINIA TECHNICZNA

Zlecniodawca: Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Czersku

Zakres zlecenia :ustalenie wartości rynkowej

Przedmiot wyceny :Ford Transit FT280
nr rej.GCH04RA

Wykonawca wycena:Marcin Budziak

Wycena zawiera : -etykieta sprawy
-wycena wartości pojazdu
-karta kontrolna pomiaru lakieru
-koszt naprawy koniecznej
-dokumentacja fotograficzna

ETYKIETA SPRAWY NR wycena wart GCH04RA

Numer szkody / sprawy	wycena wart GCH04RA
Nr kalkulacji	4090
Data szkody	0001-01-01

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik	
Nr licencji	94078

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko:	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres:	89-650 Czersk Przytorowa 22
Telefony:	/ /
e-mail:	

DANE POJAZDU - kod EC 0045936

Numer rejestracyjny:	GCH04RA
Numer nadwozia:	WF0VXXBDFV6Y11785
Marka:	FORD
Model:	FT 280 TD 1998ccm - 85KM 2.6-2.8t 00-06
Typ:	FT 280 TD Tourneo
Data pierwszej rejestracji:	2006-11-21
Rok produkcji:	2006

WYCENA

Nr wyceny:	1972
Data wyceny:	2016-05-24
Wycena na dzień:	24.05.2016
Wersja bazy danych:	2016.05
Wartość:	9 100,00 zł (sprzedaż brutto)

KOSZTORYS

Nr kosztorysu:	3192
Data kosztorysu:	2016-05-24
Wersja bazy danych:	4.2016
Części:	ERE
Wartość:	884,37 zł

Numer wyceny 4090
Data wyceny 2016-05-24
Wycena na dzień 24.05.2016
Numer licencji / użytkownik 94078 /

Rzeczoznawstwo i Ubezpieczenia Marcin Budziak
85-356 BYDGOSZCZ, Orna 59

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy wycena wart GCH04RA
Data szkody
Firma ubezpieczeniowa / numer polisy /

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres 89-650 Czersk
Przytorowa 22
Telefon prywatny / służbowy / komórkowy / /
e-mail

DANE POJAZDU - kod EC 0045936

Numer rejestracyjny / numer VIN GCH04RA / WF0VXXBDFV6Y11785
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 2006-11-21 / 114
Rok produkcji 2006
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 318 028 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km) 243 600 / 74 428
Lakier 1 warstwowy uni
Liczba właścicieli Nie podano
Stan pojazdu Zły
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
Marka FORD
Model FT 280 TD 1998ccm - 85KM 2.6-2.8t 00-06
Typ FT 280 TD Tourneo
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Bus / 4 / 9
Okres dostępności 2001-01-01 - 2006-12-31
Pojemność silnika (ccm) 1998
Moc kW / KM 63 / 85
Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator
Układ / liczba cylindrów R / 4
Skrzynia / liczba biegów M / 5
Dopuszczalna masa całkowita 2 800
Masa własna / ładowność 1 853 / 947
Rozstaw osi 1 / 2 2 933 /

WYCENA POJAZDU

Sprzedaż

Notowanie Eurotax (baza danych 2016.05)	PLN	17 800
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	805
Korekta na przebieg	PLN	-2 770
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-5 630
Wartość korekt	PLN	-1 060

Wartość pojazdu (brutto)	PLN	9 100
---------------------------------	------------	--------------

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- 2. rząd siedzeń: siedzenie 3-os.
- Airbag kierowcy
- Drzwi przesuwne z prawej strony, przeszklone
- Immobilizer
- Nadwozie przeszklone
- Podłoga wyłożona wykładziną dywanową
- Siedz. kier. z mech. regulacją wysokości
- Szyby barwione
- Uchwyty na kubki z przodu
- Zamykany schowek w desce rozdzielczej
- 3. rząd siedzeń: siedzenie 3-os.
- Dodatkowe gniazdko 12V
- Drzwi tylne 180 st., przeszklone
- Instalacja radiowa
- Obrotomierz
- Popielniczka + zapalniczka
- Siedzenie pasażera dwumiejscowe
- Ściany boczne wyłożone tworzywem sztucz.
- Wspomaganie układu kierowniczego

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ		Sprzedaż
• Korozja (-20%)	PLN	-3 170
• Mechanika	PLN	-900
• Badanie techniczne	PLN	-100
• Akumulator 12V80Ah/740A	PLN	-310
• Holownie pojazdu (ryczałt)	PLN	-150
• Naprawy/prace uruchamiające pojazd (wymiana płynów,oleji,filtrów ,	PLN	-1 000
SUMA	PLN	-5 630

KOREKTY		Sprzedaż
Sytuacja regionalna (-2%)	PLN	-320
Stan pojazdu	PLN	-740
SUMA	PLN	-1 060

OPONY		Sprzedaż
Oś 1, Opona 1 (lewa), KLeber Vanco 2, 195-70-R15C		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	66	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Oś 1, Opona 2 (prawa), KLeber Vanco 2, 195-70-R15C		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	66	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Oś 2, Opona 1 (lewa), KLeber Vanco 2, 195-70-R15C		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	77	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Oś 2, Opona 2 (prawa), KLeber Vanco 2, 195-70-R15C		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	77	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	

NOTATKI

Notatka do wyceny:

1. Do oceny przedstawiono dowód rejestracyjny pojazdu którego wykonano foto-kopię - załączony do wyceny
2. Pojazd zakupiony na terenie RP u autoryzowanego przedstawiciela marki
3. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza
4. Jazdy próbnej nie wykonano
5. Nadwozie pojazdu posiada liczne ogniska korozji (miejscami silnie zaawansowanej z ubytkami materiału) . Z uwagi na powyższe zastosowano korektę ujemną w wysokości -20% (załączono dok . foto obrazującą ogniska korozji).
6. Użytkownik pojazdu zgłasza awarię sprzęgła. Koszt naprawy w powyższym zakresie kształtuje się w zależności od zastosowania kategorii części oraz wykonawcy : ASO Ford – ok. 2500,- pln naprawa poza siecią ASO przy zastosowaniu części alternatywnych kształtuje się w kwocie ok. 900,-pln. Mając na uwadze okres eksploatacji pojazdu , przebieg , stan techniczny do wyceny ujęto jako naprawy konieczne koszt najniższy – 900,-pln.
7. Brak aktualnego badania technicznego
8. Pojazd nieużytkowany przez okres ostatnich 12 m-cy - konieczność wykonania czynności uruchamiających pojazd (wymiana olejów , płynów , filtrów , oczyszczenie , sprawdzenie układu hamulcowego , wymiana akumulatora) transport do holowniczy do warsztatu
9. Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny
10. Wyceniający nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny , a także za skutki wykorzystania samej wyceny

RZECZPOZNAWCA
[Signature]
Marcin Budzik

2016 -05- 24

KARTA KONTROLNA POMIARU POWŁOKI LAKIEROWEJ Nr: wycena wart GCH04RA

DANE POJAZDU

Marka	FORD	Nr rejestracyjny	GCH04RA
Model	FT 280 TD 1998ccm - 85KM 2.6-2.8t 00-06	Nr nadwozia	WF0VXXBDFV6Y11785
Typ	FT 280 TD Tourneo		
Kod EC	0045936	Data 1. rejestracji	2006-11-21
Nadwozie	Bus	Rok produkcji	2006
		Przebieg	318028
		Lakier	1 warstwowy uni

Część	Grubość	Komentarz
Pokrywa przednia	130 µm	
Blotnik przedni, prawy	120 µm	korozja
Blotnik przedni, lewy	130 µm	korozja
Część boczna dachu przednia, lewa	110 µm	
Część boczna dachu środkowa, prawa	110 µm	
Drzwi przestrzeni bagażowej tylne,	100 µm	uszkodzone-wgniecione
Drzwi przestrzeni bagażowej tylne,	120 µm	korozja, uszkodzone-wgniecione
Dach	100 µm	
Drzwi przednie, prawe	110 µm	
Drzwi przednie, lewe	131 µm	
Słupek B, prawy	70 µm	
Słupek B, lewy	70 µm	korozja
Ściana boczna/drzwi przesuwne, prawe	110 µm	korozja
Ściana boczna/drzwi przesuwne, lewe	140 µm	
Ściana boczna tylna,prawa	160 µm	korozja
Ściana boczna tylna,lewa	130 µm	
Próg przedni, prawy	0 µm	korozja
Próg przedni, lewy	0 µm	korozja

RZECZOWNAWCA

Marcin Budziak

2016-05-24

KOSZTORYS EUROTAXGLASS'S nr 4090

do szkody nr: wycena wart GCH04RA z dnia 0001-01-01
nr licencji: 94078, wersja danych: 4.2016 wydrukowano dnia: 2016-05-24

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Przytorowa 22/
89-650 Czersk

DANE POJAZDU

Marka	FORD	Nr rejestracyjny	GCH04RA
Model	FT 280 TD 1998ccm - 85KM 2.6-2.8t 00-06	Nr nadwozia	WF0VXXBDFV6Y11785
Typ	FT 280 TD Tourneo		
Kod EC	0045936	Data 1. rejestracji	2006-11-21
		Rok produkcji	2006
Przegląd ostatni		Przebieg	318028
Przegląd następny	2015-11-21	Lakier	1 warstwowy uni

POZYCJE KOSZTORYSU

Opis czynności	Miejsce	Rodzaj	Czas	Części
Szregło zestaw		WY	2,60	450,00 *F
		Łącznie	2,60	450,00
Podsumowanie		Rbg.	Stawka	Kwota
Części zamienne				450,00
Prace dodatkowe		2,60	100,00	260,00
Mat. drobne i dodatkowe				9,00
		Koszty naprawy łącznie (netto)		719,00
		VAT (Materiał) 23%		105,57
		VAT (Robocizna) 23%		59,80
		Koszt naprawy łącznie (brutto)		884,37

Koszt naprawy kwota słownie: osiemset osiemdziesiąt cztery zł, groszy 37/100

Zestawienie części wykorzystanych w rozliczeniu kosztorysowym

Ident/ETNR	Opis części	Dostawca	Kwota
F	Szregło zestaw (1)	poz. niekatalog.	450,00 *F

Brak części do optymalizacji

Eurotax nie gwarantuje prawidłowego zamówienia części w oparciu o zamieszczone w programie numery katalogowe

Dodatkowe objaśnienia

F - pozycje wprowadzone z ręki
* - pozycja zmieniona

Notatka

2016 -05- 24

RZECZoznawca

Marcin Budziak

.....
podpis klienta

.....
podpis wykonującego kosztorys